

## ШУМОВЫЕ ЭФФЕКТЫ В NISSAN QASHQAI И БОРЬБА С НИМИ

Список составлен по материалам форума Украинского Qashqai-клуба  
<http://qashqai-club.com>

Поскольку Nissan Qashqai, как и любая новая модель, постоянно дорабатывается, то на момент прочтения этого документа многие предложения от владельцев уже могут быть учтены производителем и соответственные пункты из таблиц ниже Вам никогда не встретятся при эксплуатации.

Много типичных вопросов решает простой комплекс действий:

1. Проверить и нормализовать давление в шинах (2,3 перед и 2,1 зад).
2. Затянуть гайку крепления запаски.
3. Вставить в штатные места скобы ремней безопасности задних пассажиров: центрального – застёгивается в спецуглубления пластиковой накладки в потолке, боковых – вставляются в пазы в пластике сбоку от кресла на уровне плеча пассажира.
4. При первом ТО сделать обтяжку ходовой.

Не стоит беспокоиться при:

1. Потрескивании под днищем авто. Это остывает термокожух над выхлопной трубой.
2. Ритмичном 1-2-секундном постукивании в правой части капота при начале движения. Это самотестируется ABS.

### Раздел 1. Скрипы:

№	Проявление	Способ борьбы
1	Скрипят передние сиденья	Подкручиваем барашек регулировки поясничной поддержки на пол-оборота
2	Скрипят передние сиденья	Поиск источника: отодвигаем кресло максимально вперёд и шатаем рукой ползья в местах их крепления болтами к полу. Если скрип проявился – отвинчиваем звездообразной насадкой болт на 2-3 сантиметра, обрабатываем ВД-40 под шляпкой болта и затягиваем всё обратно.
3	Скрипит пластиковая накладка средней стойки	Не определён. Возможная причина – держатель ремня (смотреть на СТО).
4	Скрип в районе левого ВЧ динамика под лобовым стеклом	Если звук глухой и проявляется при дёргании крышки капота в районе левого ВЧ динамика: это трётся крышка капота о пластик снаружи. 1) нужно выкрутить 2 резиновых демпфера по периметру места прилегания крышки капота. Демпферы становятся чуть выше и отжимают крышку от пластика. 2) если не помогает – на место соприкосновения крышки с пластиком наклеить тонкий резиновый уплотнитель. Если звук более резкий, похож на тихий треск или щелканье и не проявляется при дёргании крышки капота в районе левого ВЧ динамика – способ устранения пока не определён.
5	Скрип в районе замка ремня безопасности водителя или переднего пассажира	Скрипит «ножка» замка, трущаяся о пластик боковины кресла. Добраться тяжело, но нужно длинной палочкой смазать силиконовой смазкой место касания «ножки» с пластиком.
6	Скрип центрального подлокотника	Не определён
7	Скрип замка двери багажника	Выкрутить на пару оборотов 2 резиновых демпфера, находящихся выше задних фар с внутренней стороны на крышке багажника по периметру касания крышки. Демпферы отжимают крышку, уменьшая свободный ход замка по скобе. Если не помогает – намотать пару витков двухстороннего скотча на скобу. Этот скотч более плотный и крепкий, чем изолента.
8	Скрип торпедо возле лобового стекла	Не определён
9	Скрип педали тормоза	Смазывание крепления педали ВД-40 решает проблему частично.

**Раздел 2. Стуки**

№	Проявление	Способ борьбы
1	Стук подвески при проезде неровностей типа «лежачий полицейский»	Особенность конструкции подвески: короткий ход амортизаторов. Начать борьбу с нормализации давления в шинах (2,3 перед, 2,1 зад, не забываем о немалом изменении давления в зависимости от заборной температуры). При значительном пробеге - проверить на СТО амортизаторы и поменять при необходимости. Замену амортизаторов требовать парами.
2	Стук полки в багажнике	Одеваем на штыри крепления полки подходящие по размеру резиновые сальники. Хорошо подходят сальники 12,7х26х6. Второй вариант – приклеить небольшие полоски оконных уплотнителей. Третий вариант – накладываем 1 виток изоленты на пластиковый штырь крепления полки.
3	Стук двери багажника	Смотри п. 7 раздела «Скрипы»
4	Стук в районе двери багажника	Проложить шумкой задний номерной держатель
5	Стук в багажнике на кочках	Периодически затягивать гайку запаски
6	Стук в багажнике на кочках	Приклеить к дну багажника полосками двухстороннего скотча пенопласт, лежащий вокруг запаски
7	Стук замка заднего сиденья	Диагностика: при постукивании рукой сверху большого кресла в районе стыка двух частей спинки слышим металлический «отголосок» внизу кресла. Лечение – пара витков двухстороннего скотча на скобу замка кресла.
8	Щелчки при открытии дверей	При резком и полном открытии двери сломан пластиковый ограничитель двери. Обращаемся на СТО.
9	Дребезг в переднем бампере	Плохо закреплена металлическая горизонтальная балка внутри переднего бампера. Временно – поджать балку подручными средствами. Ехать на СТО.

Обсуждение данных проблем велось на форуме в ветках:

**Скрипит пластик в салоне авто (Шумы в салоне)**

<http://qashqai-club.com/forum/viewtopic.php?t=831&postdays=0&postorder=asc&start=0>

**Странные звуки со стороны багажника**

<http://qashqai-club.com/forum/viewtopic.php?t=371&postdays=0&postorder=asc&start=0>

**Раскрыта тайна грохочущей подвески Qashqai**

<http://qashqai-club.com/forum/viewtopic.php?t=356&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E3%F0%E5%EC%E8%F2&start=0>

**ОПРОС. "Гремучий" или нет салон Вашего Кашкай?**

<http://qashqai-club.com/forum/viewtopic.php?t=3101&highlight=%F1%EA%F0%E8%EF%E8%F2>

**Уря ! И у меня трабл вылез**

<http://qashqai-club.com/forum/viewtopic.php?t=844>

**Крышка капота**

<http://qashqai-club.com/forum/viewtopic.php?t=2987&postdays=0&postorder=asc&highlight=%F1%E0%EB%FC%ED%E8%EA&start=30>

При возникновении шумов снаружи автомобиля их причину можно распознать при анализе статьи

**Шумит-стучит**

[http://www.chipmaster.ru/articles/shumit\\_stuchit.htm](http://www.chipmaster.ru/articles/shumit_stuchit.htm)

Не поленился собрать и систематизировать: **Сэнсэй**

Есть новые решения – мыльте на [buim@inbox.ru](mailto:buim@inbox.ru)